

Дополнения и исправления

Дата	Дополнение / исправление
05.09.2025	В программных модулях, приведенных в: - пункте 8.4.1 файла МК8.pdf; - подпунктах 10.3.12.1, 10.3.12.2 и 10.3.12.4 файла МК10.pdf; в программных фрагментах конфигурирования подсистемы синхронизации внесено следующее исправление: - команда <code>while(((RCC->CR)&(0x0000000C))!=0x00000004);</code> - заменена командой <code>while(((RCC->CFGR)&(0x0000000C))!=0x00000004);</code>
12.06.2026	1. Добавлен раздел 11 «ТИПОВЫЕ СТРУКТУРНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКОВ СТАНДАРТНОГО ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА МК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ» (файл МК11. pdf). 2. Список источников информации (файл МК_Лит. pdf) дополнен источниками, относящимися к разделу 11. Также ряд ссылок в данном списке заменен на более актуальные в настоящее время. 3. В подпункт 7.2.2.2 раздела 7 (файл МК7. pdf), а также в подпункты 10.2.1.8, 10.2.1.16 и 10.2.2.3 раздела 10 (файл МК10. pdf) внесены изменения, связанные с изложением материалов данных подпунктов на основе более современного подсемейства МК ATxmega (ATxmega E). 4. Исправлены неточности в пунктах 6.4.6 и 6.6.6 раздела 6 (файл МК6. pdf)